



雲林縣環境保護局

Environmental Protection Bureau, Yunlin County

112 年雲林縣廢(污)水處理專責人員人力資源概況性別分析

中華民國 112 年 7 月 25 日

目錄

壹、 前言	P. 1
貳、 現況分析	P. 2
參、 人力資源性別統計及分析	P. 3
肆、 結論	P. 5

壹、前言

目前水污染管制主要採用源頭許可審核管理，並於末端以放流水標準方式管制之，其中廢(污)水達一定規模以上或水質含有有害健康物質之事業，因其對環境影響之風險較高，故依法應設置廢(污)水處理專責單位或人員，加強管理其廠內廢(污)水處理設施之操作管理並妥善確保其產生之廢(污)水可以符合國家標準，廢(污)水專責人員負有掌握事業或污水下水道系統廢(污)水操作狀況之責任，且並應隨時注意廠內廢污水產生及排放之污染情形，確保避免污染河川水體環境之情形產生。

貳、現況分析

雲林縣目前應法應設置廢(污)水處理專責人員之事業共計有 203 家，其中共設置有 275 位廢(污)水處理專責人員專責負責處理包含：協助釐定廢(污)水收集、處理及改善，訂定廢(污)水處理設施故障之應變計畫及緊急措施、水污染防治措施計畫或水污染防治許可證(文件)申請、檢測申報、協助辦理水污染防治措施計畫或水污染防治許可證(文件)變更、展延之申請文件、協助辦理水污染防治措施及污泥處理改善計畫之申請文件、依規定之期間及方式，填具檢測申報資料，並簽章確認、廢(污)水處理設施操作管理、廢(污)水管線及放流口管理及廢(污)水水質檢測管理等工作事項。

參、人力資源性別統計及分析

雲林縣廢(污)水處理專責人員設置情形依照鄉鎮別、設置規模及男、女性統計分析如表 1 所示，依 112 年 6 月底前統計，記有 275 位廢(污)水處理專責人員設置於本縣各事業單位中，依性別分類男性共 248 人佔整體設置比例為 90%，女性共 27 人佔整體設置

比例為 10%，分配比例情形如圖 1 所示，其中依各鄉鎮分布情形可以發現於斗六市及麥寮鄉為最多，分別為 84 人及 74 人。




圖 1、112 年度人力資源性別比例圖

表 1、112 年度雲林縣廢(污)水專責人員人力資源性別統計表

鄉鎮別	設置情形 (人)	甲級 (人)	乙級 (人)	男生 (人)	女生 (人)
二崙鄉	4	0	4	4	0
土庫鎮	5	0	5	4	1
大埤鄉	5	1	4	4	1
元長鄉	11	2	9	10	1
斗六市	84	47	37	77	7
斗南鎮	6	3	3	5	1

水林鄉	6	0	6	5	1
北港鎮	4	2	2	2	2
古坑鄉	9	0	9	7	2
四湖鄉	4	0	4	4	0
西螺鎮	6	0	6	5	1
東勢鄉	3	0	3	3	0
林內鄉	19	10	9	17	2
虎尾鎮	20	7	13	18	2
崙背鄉	2	0	2	2	0
麥寮鄉	72	45	27	68	4
莿桐鄉	10	2	8	8	2
臺西鄉	1	0	1	1	0
褒忠鄉	4	2	2	4	0
總計	275 人	121 人	154 人	248 人	27 人

資料統計至 112 年 6 月 30 日；資料來源為環保署 ems 系統

肆、 結論

雲林縣廢(污)水處理專責人員設置情形統計分析結果，實際於工作現場須長時間確保廢(污)水處理設施之操作，設置之工作場所皆為露天，且場所較易有異味產生環境較為惡劣，故依其業務執行面項性質上來說偏向男性較為適合之工作，惟專責人員工作不

僅侷限於現場操作，亦有許可文件、定及申報之文書處理之部分，故亦有女性專責人員之設置情形，目前比例雖較為不顯著，未來可透過各項宣導持續推動性別平等概念，不應該因工作場所、性質而有所區隔。